拉压力传感器

应用： ·压缩和拉伸 ·推杆测试
·机械过程监测 ·循环工作
·压力监测

实物图		
型号 ZT-	F2001/F2002	F2001T/F2002T
量程	±1KN/2KN	±1KN/2KN
灵敏度 pC/N	~3	~3
非线性度 %	≤ 1	≤ 1
工作温度 ℃	-40~150	-40~150
自振频率 KHz	70	70
外形尺寸 mm	Φ16*17.5	Φ16*20
重量 g	15	15
输出方式	L5	L5
安装螺纹	2-M5	2-M5

实物图					
型号 ZT-	F2005	F2010	F2030	F2050	F2060
量程 KN	±5	±10	±30	±50	±60
灵敏度 pC/N	~3	~3	~1.8	~1.8	~1.8
非线性度 %	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1
工作温度 ℃	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150
自振频率 KHz	55	48	30	25	20
外形尺寸 mm	Φ15*30	Φ26*48	Φ29*51	Φ43*74	Φ53*84
重量 g	33	150	190	700	1150
输出方式	L5	L5	L5	L5	L5
安装螺纹	2-M5	2-M12	2-M16	2-M20	2-M24